

GYSMATIC 2.0 CL EXPLORER TRUE COLOR

GYS

REF. 068728

Doté d'une teinte claire 2, le GYSMATIC 2.0 CL EXPLORER offre une vision nette et précise. Sa conception ultra compacte le rend parfait pour les environnements où l'accès est limité. Vous bénéficiez d'un champ de vision panoramique pour une surveillance optimale, ainsi que d'une cagoule ignifugée et d'un calot de protection intégrée. Grâce aux réglages automatiques de la teinte, le masque s'adapte instantanément à l'intensité de l'arc, assurant un grand confort de travail.

CARACTÉRISTIQUES

- **Teinte claire 2**, visibilité exceptionnelle avant soudage.
- **Filtre intelligent** avec réglage automatique de la teinte en fonction de l'intensité de l'arc.
- **Lampe frontale** amovible et rechargeable pour une meilleure visibilité dans les espaces sombres.
- **4 réglages possibles** : Teinte, Sensibilité, Délai et Meulage.
- **10 teintes disponibles**, s'adaptent à toutes les opérations de soudage.
- **Jupe en silicone** très confortable conçue pour s'adapter à différents profils de visage.
- **Compatible** avec tous les casques de chantier.
- Panneau de commande avec **écran digital**.
- **Technologie TRUE COLOR** : restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques.



Classique
★

TrueColor
★★★

TABLEAU TECHNIQUE

Degré de protection UV/IR	DIN 15
Classification	1/1/1/2
Teinte claire	2
Teinte foncée	4-8 / 8-13
Temps de réaction	0,08 ms
Temps de retour au clair	0,06 à 1,0 sec
Champs de vision	125 x 35 mm
Énergie	Solaire + piles (2 x CR2032)
Poids	397 g
Réglages	Manuel / Automatique
Capteur lumineux	3
Champs d'applications	MMA 5➤400 / TIG 2➤300 / MIG-MAG 5➤500
Normes	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

Lampe frontale


Puissance lumineuse	100 lumens max. / 50 lumens min.
Temps de fonctionnement	4 heures (100 lm) / 11 heures (50 lm)

ACCESSOIRES

Sac pour masque de soudage
043299



Écrans de rechange



127 x 37 mm
071032



170 x 56 mm
071049



LIVRÉ AVEC UNE CAGOULE IGNIFUGÉE ET UN CALOT DE PROTECTION.



Teinte claire 2
(avant soudage)



Teinte claire 3



- 1 SENS : Réglage de sensibilité (1>8)
- 2 SHADE : Réglage de la teinte (4>8 / 8>13)
- 3 DELAY : Réglage du temps de retour à l'état clair