

## Tolérances sur les mesures : Normes CEE

Les mesures ont un numéro d'approbation CEE.

Toutes les mesures sont vérifiées et reçoivent un poinçon.

## Tableau des tolérances

Décret 73/362



Long. M	Classe I $\pm$ mm	Classe II $\pm$ mm	Classe III $\pm$ mm
0,5	0,2	0,5	1,0
1	0,2	0,5	1,0
2	0,3	0,7	1,4
3	0,4	0,9	1,8
5	0,6	1,3	2,6
8	-	1,9	-
10	1,1	2,3	4,6
20	2,1	4,3	8,6
30	3,1	6,3	12,6
50	5,1	10,3	20,6
100	10,1	20,3	40,6