



Gâches **Perforça**

GÂCHES PLATES CENTRALES : INOX
24 x 3 x 180 MM



ET

22 x 3 x 180 MM




Désignations

Désignations	Gencod 8 02061	Références	Poids
Gâche inox PLATE centrale, 24 x 3 x 180	423397 9	038230	73 g.
Gâche inox PLATE centrale, 22 x 3 x 180		038231**	62 g.


** sur commande

GÂCHES PLATES CENTRALES : INOX
22 x 1,5 x 180 MM



ET

20 x 3 x 180 MM




Désignations

Désignations	Gencod 8 02061	Références	Poids
Gâche inox PLATE centrale, 22 x 1,5 x 180		038235**	40 g.
Gâche inox PLATE centrale, 20 x 3 x 180		038228**	63 g.

** sur commande

GÂCHES PLATES POUR PÊNE RECTILIGNE OU CROCHET HAUT OU BAS : INOX

24 x 3 x 132 MM



ET

22 x 3 x 132 MM




Désignations

Désignations	Gencod 8 02061	Références	Poids
Gâche inox PLATE pour pêne rectiligne ou crochet haut ou bas, 24 x 3 x 132	423393 1	038220	53 g.
Gâche inox PLATE pour pêne rectiligne ou crochet haut ou bas, 22 x 3 x 132		038221**	50 g.

** sur commande


GÂCHES PLATES POUR PÊNE RECTILIGNE OU CROCHET HAUT OU BAS : INOX

22 x 1,5 x 132 MM



ET

20 x 3 x 132 MM



Désignations

Désignations	Gencod 8 02061	Références	Poids
Gâche inox PLATE pour pêne rectiligne ou crochet haut ou bas, 22 x 1,5 x 132		038225**	38 g.
Gâche inox PLATE pour pêne rectiligne ou crochet haut ou bas, 20 x 3 x 132		038227**	43 g.

** sur commande