

H = ALTEZZA ANTA – WINDOW HEIGHT – HAUTEUR DU VANTAIL – FLÜGELHÖHE – ALTURA HOJA

P = PESO ANTA – WINDOW WEIGHT – POIDS DU VANTAIL – FLÜGELGEWICHT – PESO HOJA


A = POSIZIONE FISSAGGIO BRACCIO – ARM SECURING POSITION – POSITION DE FIXATION DU BRAS – POSITION FÜR SCHERENBEFESTIGUNG – POSICIÓN FIJACIÓN BRAZO

SCELTA BRACCIO – SELECTING THE ARM – CHOIX DU BRAS – WAHL DER SCHERE – ELECCIÓN BRAZO

H = 350 ÷ 2000 mm
BRACCIO LUNGO (250 mm)
LONG ARM (250 mm)
BRAS LONG (250 mm)
LANGE SCHERE (250 mm)
BRAZO LARGO (250 mm)

H = 250 ÷ 500 mm
BRACCIO CORTO (150 mm)
SHORT ARM (150 mm)
BRAS COURT (150 mm)
KURZE SCHERE (150 mm)
BRAZO CORTO (150 mm)

UTENSILI NECESSARI TOOLS REQUIRED OUTILS NECESSAIRES ERFORDERLICHE WERKZEUGE HERRAMIENTAS NECESARIAS




Ch 2.5

POSIZIONE FISSAGGIO BRACCIO – ARM SECURING POSITION – POSITION DE FIXATION DU BRAS – POSITION FÜR SCHERENBEFESTIGUNG – POSICIÓN FIJACIÓN BRAZO

| H | < 500 mm | | > 500 mm | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | < 15 kg | 15 ÷ 50 kg | < 15 kg | 15 ÷ 50 kg | 50 ÷ 70 kg |
| con braccio lungo with long arm à bras long mit langer Schere con brazo largo | A = 0 | A = 0 | A = 1/2 H (MAX) | A = 1/3 H (MAX) | A = 1/4 H (MAX) |
| con braccio corto with short arm à bras court mit kurzer Schere con brazo corto | A = 1/2 H (MAX) | A = 1/3 H (MAX) | – | – | – |

Fig./Abb. 1

Fig./Abb. 3



LAVORAZIONE NON NECESSARIA
MACHINING NOT REQUIRED
AUCUN USINAGE A EFFECTUER
BEARBEITUNG NICHT ERFORDERLICH
OPERACIÓN NO NECESARIA





Fig./Abb. 2



I

BRACCIO VASISTAS RALLENTY

MONTAGGIO SUL TELAIO FISSO

- Posizionare il braccio come in Fig.1 rispettando la quota "A" seguendo le indicazioni delle tabelle applicative.
N.B. applicare il braccio DX e SX secondo le indicazioni della Fig.2.
Per fissare il braccio al telaio fisso, serrare a fondo il grano del blocchetto di fissaggio (1) con una chiave esagonale Ch.2,5 mm, dopo averlo posizionato nella canaletta (Fig.3).

GB

RALLENTY BOTTOM-HUNG WINDOW ARM

ASSEMBLY ON THE FIXED FRAME

- Position the arm as in Fig. 1, respecting the level "A". Follow the indications in the application tables.
N.B. Apply the RIGHT and LEFT arms as indicated in Fig. 2. To secure the arm to the fixed frame, position the securing block set screw (1) in the channel (Fig. 3) and tighten it down using a 2.5 mm Allen key.

F

BRAS POUR ABATTANT RALLENTY

MONTAGE SUR LE DORMANT

- Positioner le bras comme sur la Fig.1 en respectant la cote "A" selon les indications des tableaux de montage.
N.B. : appliquer le bras DROIT et GAUCHE en suivant les indications de la Fig. 2. Pour fixer le bras au dormant, utiliser une clé six pans Ch.2,5 mm pour serrer à fond la vis sans tête du bloc de fixation (1) appliquée dans la rainure (Fig. 3).

D

SCHERE RALLENTY FÜR KIPPFENSTER

MONTAGE AM BLENDRAHMEN

- Die Schere wie in Abb. 1 gezeigt anordnen. Dabei das Maß "A" einhalten und die Angaben in den Anwendungstabellen befolgen.
Hinweis: Die Schere gemäß Abb. 2 rechts und links montieren. Zur Befestigung der Schere am Blendrahmen den Gewindestift des zuvor in die Führung eingesetzten Befestigungsteils (1) mit einem Inbusschlüssel SW 2,5 mm fest anziehen (Abb. 3).

ES

BRAZO ABATIBLE RALLENTY

MONTAJE EN EL BASTIDOR FIJO

- Colocar el brazo tal y como muestra la Fig.1, respetando la cota "A" y siguiendo las indicaciones ofrecidas en las tablas aplicativas.
Nota: aplicar los brazos DER. e IZQ. tal y como muestra la Fig.2. Para fijar el brazo al bastidor fijo, apretar a fondo el prisionero del bloque de fijación (1) con una llave hexagonal Ch.2,5 mm, después de haberlo colocado en la guía (Fig.3).

Fig./Abb. 4




Fig./Abb. 5




Fig./Abb. 6




Fig./Abb. 7




Fig./Abb. 8





Fig./Abb. 9



(GB)

ASSEMBLY ON THE MOBILE WINDOW

- 2.** Hold the release spring (3) as indicated in Fig. 4 and insert the cursor (2) in the channel.

Position it as indicated in Fig. 5 and turn the spring (3) 90° in either a clockwise or anti-clockwise direction (Fig. 5).

Lower the spring (3) as indicated in Fig. 6 and move it so that it comes into contact with the cursor (2) (Fig. 7), then press it until it clicks into place.

- 3.** Install the limit switch (4) by inserting it in the channel (Fig. 8) and tighten down the set screw, making sure that the limit switch has been turned and is secured in the accessory holder channel (Fig. 8).

N.B. the limit switch must be positioned in accordance with the specific requirements. If the opening of the window obtained by natural slowing of the arm is as required, the limit switch (4) must be positioned as a precaution as indicated in Fig. 9.

If you want narrower opening of the window, raise the frame-arm securing point (1) to maintain the natural slowing; if this is not possible, lower the limit switch (4) to the point required.

If you want wider opening of the window, lower the frame-arm securing point (1). Position the limit switch as a precaution as indicated in Fig. 9.

GENERAL NOTES

Comply with the maximum conditions reported in Fig. 10 and the following conditions: maximum wing weight: 70 kg.

Maximum window dimensions: 2000 x 2000 mm. If you use the maximum weight, dimensional or opening span conditions, the slowing effect may be partially compromised.

In the conditions in which the limit switch (4) is used to limit the opening of the window, the slowing effect may be partially compromised.

The capacities and the functions of the product are only guaranteed if there are no obstacles blocking movement of the window or problems with the accessory holder channels which over-force the system or stop it from moving as required.

(F)

MONTAGE SUR L'OUVRANT

- 2.** Tenir le ressort de décrochage (3) comme sur la Fig.4 et introduire le curseur (2) dans la rainure.

Le positionner comme sur la Fig. 5 et tourner le ressort (3) de 90° indifféremment dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse (Fig. 5).

Abaissé le ressort (3) comme sur la Fig.6 et le mettre en appui contre le curseur (2) (Fig. 7), puis appuyer jusqu'au déclic.

- 3.** Monter le fin de course (4) en l'introduisant dans la rainure (Fig. 8) puis serrer à fond la vis sans tête ; s'assurer que la pièce est bien tournée et engagée dans la rainure de support des accessoires (Fig. 8).

N.B. : la position de cette pièce varie selon les besoins. Si l'ouverture du vantail – obtenue avec le ralentissement naturel du bras – est celle que l'on souhaite, le fin de course (4) doit être placé par précaution de la façon indiquée à la Fig. 9.

Pour une ouverture inférieure du vantail, hausser la fixation (1) du bras sur le châssis pour maintenir un ralentissement naturel ; au cas où cela serait impossible, abaisser le fin de course (4) jusqu'à la position souhaitée.

Au contraire, pour une plus grande ouverture du vantail, abaisser la fixation (1) du bras sur le châssis. Par précaution, positionner le fin de course (4) comme sur la Fig. 9.

REMARQUES GÉNÉRALES

Respecter les conditions maximales indiquées à la Fig.10 ainsi que les conditions suivantes : Poids du vantail : 70 kg au maximum.

Dimensions du vantail : 2000 x 2000 mm au maximum. Il peut y avoir une diminution de l'effet de ralentissement quand le poids, les dimensions ou l'angle d'ouverture ont des valeurs limites.

De même, il peut y avoir une diminution de l'effet de ralentissement quand on utilise le fin de course (4) pour limiter l'ouverture du vantail.

Les capacités et les fonctions du produit sont garanties uniquement si rien n'entrave le mouvement du vantail et si les rainures de support des accessoires ne présentent aucun obstacle ni aucune irrégularité pouvant provoquer le fonctionnement anormal du système ou empêcher le mouvement.

(D)

MONTAGE AM BEWEGLICHEN FLÜGEL

- 2.** Die Auslösefeder (3) wie in Abb. 4 gezeigt halten und das Gleitstück (2) in die Führung einsetzen.

Wie in Abb. 5 gezeigt anordnen und die Feder (3) um 90° nach rechts oder links drehen (Abb. 5).

Die Feder (3) wie in Abb. 6 gezeigt nach unten biegen und in Kontakt mit dem Gleitstück (2) bringen (Abb. 7); dann die Feder drücken bis sie hörbar einrückt.

- 3.** Den Anschlag (4) montieren: in die Führung (Abb. 8) einsetzen und den Gewindestift fest anziehen. Sicherstellen, dass das Teil gedreht ist und in der für die Aufnahme der Zubehörteile vorgesehene Führung einrastet (Abb. 8).

Hinweis: Dieses Teil muss auf Grund der jeweiligen Anforderung positioniert werden. Falls die mit der Eigenbremsung der Schere erreichte Flügelöffnung der gewünschten Position entspricht, muss der Anschlag (4) vorsichtshalber wie in Abb. 9 gezeigt positioniert werden.

Falls man eine kleinere Flügelöffnung wünscht, die Scherenbefestigung (1) am Rahmen anheben, um die Eigenbremsung beizubehalten. Falls dies nicht möglich ist, den Anschlag (4) bis in die gewünschte Position senken.

Falls man hingegen eine größere Flügelöffnung wünscht, die Befestigung (1) am Rahmen senken. Vorsichtshalber den Anschlag (4) wie in Abb. 9 gezeigt positionieren.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die in Abb. 10 angegebenen und nachstehend angeführten Höchstwerte beachten: Flügelgewicht: max. 70 kg.

Flügelabmessungen: max. 2000 x 2000 mm. Liegen die Werte für Gewicht, Abmessungen oder Öffnungswinkel im Grenzbereich, könnte die Bremswirkung teilweise aufgehoben werden.

Falls der Anschlag (4) zur Begrenzung der Flügelöffnung verwendet wird, könnte die Bremswirkung teilweise aufgehoben werden.

Belastbarkeit und Funktion des Produkts sind nur dann gewährleistet, wenn die Flügelbewegung nicht behindert wird bzw. für den Fall, dass keine Hindernisse oder Unregelmäßigkeiten der Aufnahmeführungen vorliegen, die das System zu stark belasten oder den regelmäßigen Bewegungsablauf behindern.

(ES)

MONTAJE EN LA HOJA MÓVIL

- 2.** Sujetar el muelle de desenganche (3) tal y como indica la Fig.4 e introducir el cursor (2) en la guía.

Colocarlo tal y como muestra la Fig.5 y girar 90° el muelle (3) indiferentemente hacia la derecha o hacia la izquierda (Fig.5).

Bajar el muelle (3) tal y como muestra la Fig.6 y colocarlo en contacto con el cursor (2) (Fig7); luego presionar hasta que se oiga el chasquido de fijación.

- 3.** Instalar el final de carrera (4) introduciéndolo en la guía (Fig.8) y apretar a fondo el perno, asegurándose de que el elemento esté girado y de que se haya alojado en la guía porta-accesorios (Fig.8).

Nota: este elemento debe colocarse según las exigencias específicas. Si la apertura de la hoja, obtenida con la natural reducción de velocidad del brazo, es la deseada, el final de carrera (4) deberá colocarse por razones de seguridad tal y como muestra la Fig.9.

Si se desea una menor apertura de la hoja, subir la fijación (1) del brazo al bastidor para mantener la natural reducción de velocidad de la misma; si no es posible, bajar el final de carrera (4) hasta el punto deseado.

Por otra parte, si se desea una mayor apertura de la hoja, bajar la fijación (1) del brazo al bastidor. Por razones de seguridad posicionar el final de carrera (4) tal y como muestra la Fig.9.

NOTAS GENERALES

Respetar las condiciones máximas indicadas en la Fig.10 y las que se facilitan a continuación: Peso de la hoja: máx. 70 kg.

Dimensiones de la hoja: máx. 2000 x 2000 mm. En condiciones límites de peso, dimensiones o ángulo de apertura, podría perderse parcialmente el efecto de reducción de la velocidad.

Si el final de carrera (4) se utiliza para limitar la apertura de la hoja, podría perderse parcialmente el efecto de reducción de velocidad.

Las capacidades y la funcionalidad del producto están garantizadas a condición de que no existan impedimentos en el movimiento de la hoja, obstáculos o irregularidades en las guías porta-accesorios que fuercen de modo anómalo el sistema o impidan un movimiento correcto del mismo.