



ISTRUZIONI DI POSA PER SCOSSALINA - INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR OVERHEAD CANOPY
ISTRUCTION DE POSE POUR LA CASQUETTE

NINZ S.p.A.
 corso Trento, 2/A
 I-38061 ALA (TN) / ITALY

A197-I/GB/F
 5001294/1
 04/14 1/1




1



IT - Sballare la scossalina (1) e verificarne la lunghezza. Posizionarla a contatto con il profilo superiore del traverso del telaio (2) e centrarla orizzontalmente rispetto alla porta.

GB - Unpack the overhead canopy (1) and verify the length. Place it on top of the transom and in contact with the door-frame (2) and center horizontally with the door.


FR - Déballer la casquette (1) et vérifier sa longueur. Positionner la casquette au dessus de la traverse haute du dormant (2) et centrer là par rapport à la porte.



IT - Forare la parete attraverso i fori predisposti sulla scossalina (quantità variabile), con punta Ø8mm.

GB - Drill the wall through the prepared holes (variable quantity) of the overhead canopy, with an Ø8mm drill bit.


FR - Percer le mura en traversant les trous existants (quantité variable) sur la casquette, avec un foret Ø8mm.



IT - Fissare la scossalina con tasselli in plastica (3) Ø8x40mm e viti appropriate (4). Viti e tasselli non forniti.

GB - Fasten the overhead canopy with plastic anchors (3) Ø8x40mm and appropriate screws (4). Screws and anchors not supplied.

FR - Fixer la casquette par des chevilles en plastique (3) Ø8x40mm et vis appropriées (4). Vis et chevilles non fournies.



IT - Sigillare con silicone (non fornito) nei punti indicati dal disegno (5).

GB - Seal with silicon (not supplied) as shown (5).

FR - Etancher avec du silicone (non fournie) au points indiqués dans le schéma (5).

4